



2025年3月26日

No.24012 お客さま 各位

【お願い】貸し出しコンテナの慎重な取り扱いについて

平素より JALCARGO をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

昨今、フォークリフトでの損傷による修理待ちコンテナが増加しております。修理台数の増加によりコンテナが不足し てしまい、お客さまにご迷惑をおかけしてしまう可能性があることからも、貸し出し中コンテナの慎重な取り扱いに更なる ご理解とご協力を賜りますよう改めてお願い申し上げます。

1. 事例紹介

- (1) フォークリフトによる、コンテナ外装損傷(写真①)
- (2) フォークリフトによる、フォークエントリー内部支柱の損傷(写真②)


2. 依頼事項

- (1) フォークエントリー挿入時に一旦停止をお願いいたします。
- (2) フォークエントリー挿入時、内部支柱に接触しないようにお願いいたします。

3. その他

コンテナ貸出制度(国内貨物)にもとづき、コンテナの異常が発見された場合には、修理費用を請求させて いただく場合がございます。

写真①



写真②

